



RELATÓRIO TÉCNICO Nº 03 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEMOSP/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICAS – SEMOSP DA: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

LOCAL: UAICURAPÁ- COMUNIDADE DO SÃO TOMÉ

Parintins/AM, 15 de agosto de 2023.

I - DAS INFORMAÇÕES

1. **DESCRIÇÃO:** Elaboração do Relatório - **FISCALIZAÇÃO**
3. **RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:** Arquiteto Urbanista/Eneas Costa/Fiscal;
4. **PROJETO:** OBRA EDIFICACA – UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS
5. **OBRA:** EDIFICAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA SAUDE - UBS
6. **CONVÊNIO:** TERMO DE CONTRATO: Nº 002/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022 - PMP
7. **CONTRATADO:** T F Comercio de Materiais de Construção Ltda – CNPJ 37.351.686/0001-75

II – RELATÓRIO

O presente relatório, visa apresentar as execuções efetivamente construídas, atendendo especificações do **Termo de Referência das Obras, e seu cronograma de obra**, e seus projetos devidamente aprovados, e planilhadas. Obra essa pertinentes a construção de uma edificação de alvenaria, como Unidade Básico da Saúde - UBS no Município de Parintins – Am. Informações essas vivenciadas pela **FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEMOSP, Portaria 003/GSEMOSP**, na presente data, com registros fotografico, das atividades realizadas pela empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**,

referente às obras e serviços executados no período, em consonância ao cronograma físico e financeiro elaborado para a respectiva obra. Tendo portanto, atestado os componente dos trabalhos executados ao longo do projeto, ora executada, durante os meses abril, maio, junho, julho, agosto.

As respectivas fotos mostram categoricamente a execução dos serviços previstos em sua fase atual, como mostrar em registro de visita, os serviços em execução. Diante ao exposto, afirmamos que os serviços estão em pleno andamento, conforme cronograma. Ressaltamos, o pleno andamento da obra durante nossa visita técnica, tivemos a presença do Engenheiro Fabiano da respectiva empresa, como também o seu mestre obras e outros operarios presentes.

III – REGISTRO FOTOGRAFICO DA FISCALIZAÇÃO – UBS S TOMÉ



FOTOS (2): UNIDADE BASICA S TOMÉ, EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, FACHADA E FUNDO, DEVIDAMENTE EMBUÇADAS, CALÇADA E TELHADO COM CALHA;



ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



FOTO (3): OBRA DA UBS S TOMÉ, SUAS INSTALAÇÕES ELETRICAS EM FASE INICIAL, SUA MURETA. PONTO DE PARTIDA, E AMBIENTES E PONTOS;





ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FOTO (3): EDIFICAÇÃO DA UBS S TOMÉ, A IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS HIDRÁULICO NOS RESPECTIVOS AMBIENTES;



FOTO (3): UNIDADE BÁSICA S TOMÉ, TELHADO, CALHA, REDE CONTUDORA (TUBOS) DE AGUAS DO TELHADO;



FOTO (1): UNIDADE BÁSICA S TOMÉ, REGISTRO DOS PRESENTES DURANTE NOSSA VISITA TÉCNICA



FOTO 07: UNIDADE BÁSICA S TOMÉ, SEU TELHADO, COM ALGUNS AMASSADOS, POREM SEM FUROS OU RASGOS:

IV - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o presente relatório, apresenta a fase atual da obra, (fotos), considerando a dinâmica de sua execução, foi evidenciado às locações previstas em projeto arquitetônico, como suas instalações hidráulica, elétrica, e sanitária. Estão de acordo com a planilha, e cronograma da obra, e suas técnicas propostas. A fiscalização mantém e acompanha a evolução dos serviços em execuções com registros “in loco” periodicamente, e demais fatos correspondente.

Enéas Victor Gonçalves da Costa

Arquiteto Urbanista CAU A 97322-0

Fiscal do Contrato – Portaria nº. 003/2023 GSEMOSP



ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
